

АКТ

приемки теплового узла

от "20" 09 2023г

Объект:	МКД "ЖК Благоустройство"
Адрес:	ул. Л. Толстого 1

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель МУП "Коммунальщик":

и.м. - Петер Г. А.
должность, ФИО, тел.

Представитель абонента:

Дзюба Е. В.
должность, ФИО, тел.

Представитель организации, проводивший (монтаж/ревизию):

Дзюба Е. В.
должность, ФИО, тел.

составили настоящий акт о том, что "20" 09 2023г. Был проверен тепловой узел согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (утверждено приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. №115 в соответствии с главой 9.2.9., 9.2.10.

Требования к тепловому узлу:		соответствует	несоответствует
Элеватор	№	—	—
сопло	d(mm)	—	—
дроссельная шайба ГВС	d(mm)	—	—
дроссельная шайба	d(mm)	12.8	✓
манометры		3	✓
термометры		—	—
запорная арматура		4	✓
установлена пломба	№	996 709 79	

Состояние ТУ признано:

удовлетворительно
(удовлетворительно/неудовлетворительно)

Представитель МУП "Коммунальщик":

Петер Г. А.
Дзюба Е. В.

Представитель абонента:

Петер Г. А.
Дзюба Е. В.

Представитель
организации, проводивший
(монтаж/ревизию):

Дзюба Е. В.

Дзюба Е. В.

АКТ
приемки теплового узла

от "20" 09 2023г

Объект:	МКД "УК Бассоустройство"
Адрес:	ул. Герцена 13

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель МУП "Коммунальщик":

инж-р Петеро Г.А.

должность, ФИО, тел.

Представитель абонента:

Дзюба Е.В.

должность, ФИО, тел.

Представитель организации, проводивший (монтаж/ревизию):

Дзюба Е.В.

должность, ФИО, тел.

составили настоящий акт о том, что "20" 09 2023г. Был проверен тепловой узел согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (утверждено приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. №115 в соответствии с главой 9.2.9., 9.2.10.

Требования к тепловому узлу:			соответствует	несоответствует
Элеватор	№	—	—	
срп	d(mm)	—	—	
дроссельная шайба ГВС	d(mm)	—	—	
дроссельная шайба	d(mm)	13,0	✓	
манометры		2	✓	
термометры		—	—	
запорная арматура		4	✓	
установлена пломба	№	99670930		

Состояние ТУ признано:

удовлетворительно
(удовлетворительно/неудовлетворительно)

Представитель МУП "Коммунальщик":

Петеро Г.А.

Петеро Г.А.

Представитель абонента:

Дзюба Е.В.

Дзюба Е.В.

Представитель
организации, проводивший
(монтаж/ревизию):

Дзюба Е.В.

Дзюба Е.В.

АКТ
приемки теплового узла

от "20" 09 2023г

Объект:	МКР "ЖК Благоустройство"
Адрес:	ул. Герцена 13а

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель МУП "Коммунальщик":

инж-р Петерс Г.А

должность, ФИО, тел.

Представитель абонента:

Рзюба ЕВ

должность, ФИО, тел.

Представитель организации, проводивший (монтаж/ревизию):

Рзюба ЕВ

должность, ФИО, тел.

составили настоящий акт о том, что "20" 09 2023г. Был проверен тепловой узел согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (утверждено приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. №115 в соответствии с главой 9.2.9., 9.2.10.

Требования к тепловому узлу:			соответствует	несоответствует
Элеватор	№	—	—	
сопло	d(mm)	—	—	
дроссельная шайба ГВС	d(mm)	—	—	
дроссельная шайба	d(mm)	11,2	✓	
манометры		3	✓	
термометры		—	—	
запорная арматура		4	✓	
установлена пломба	№	99670997		

Состояние ТУ признано:

удовлетворительно
(удовлетворительно/неудовлетворительно)

Представитель МУП "Коммунальщик":

Петерс Г.А
Рзюба ЕВ

Петерс Г.А

Представитель абонента:

Рзюба ЕВ

Представитель
организации, проводивший
(монтаж/ревизию):

Рзюба ЕВ

Рзюба ЕВ